

# DOKUMENT- VEDLEGG

Løkkeveien 13, 4550 Farsund



# EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Sørmegleren Lister

Oppdragsnr.

61230060

Selger 1 navn

Josef Ballestad

Selger 2 navn

Aase Jacobsen Ballestad

Gateadresse

Løkkeveien 13

Poststed

Farsund

Postnr

4550

Er det dødsbo?

Nei     Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei     Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei     Ja

Når kjøpte du eiendommen?

År

1987

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år

35

Antall måneder

10

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei     Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Sparebank 1 SR bank LO favør

Polise/avtalenr.

17926034

## Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei     Ja

2	Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?	
	Svar	Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
	Beskrivelse	Laget nytt bad i kjeller i 2008 Elektrisk arbeid ble utført av LRE Lyngdal
	Arbeid utført av	Rørleggeren Lyngdal
2.1	Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Alt ble gjort etter gjeldene regelverk.
2.2	Er arbeidet byggemeldt?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
3	Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
4	Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann(avløp)?	
	Svar	Nei
5	Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Litt fukt som ble utbedret da badet ble laget.
6	Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Det er/har vært litt fukt i kjeller garasjen. Det ble mye bedre etter at det kommunale rørnettet ble utbedret i Løkkeveien.
7	Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Vi har noen sprekker innvendig i vedovnen Jøkul peis 8.
8	Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Har hatt setningsskade på mur på baksiden av huset. Det har blitt utbedret av murer.
9	Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Har sett maur svarte små langs gaten og ved inngangstrappen.
10	Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
11	Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	
	Svar	Nei
12	Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?	<input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Beskrivelse	Hadde kontroll av Agder energi, har ikke dokumenter på det.
13	Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja
14	Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?	<input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei  Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar

Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Nei  Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Nei  Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, naboarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei  Ja

Beskrivelse

Reguleringsplan for nabo eiendom tidligere Mosvold hvilehjem foreligger.

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei  Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei  Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei  Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei  Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?

Nei  Ja

Beskrivelse

Vi er tilkoblet kommunale vann og avløp til Listerveien. Vannledning/Kloakkledning er tinglyst og går over naboeiendom.

## Tilleggskommentar

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbuddet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbuddet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbuddet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signéringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

- mellom ektefeller eller slektringer i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
- mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
- når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
- etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
- ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forørig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

- Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.
- Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
- Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Josef Ballestad	ff45a4c55c236c1fc5a5dee0 14d4f9136f9f47e3	14.05.2023 16:46:42 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Aase Jacobsen Ballestad	58301d640d9ea047f1b6141 947b53311667c0a09	14.05.2023 16:45:22 UTC	Signer authenticated by Nets One time code

- This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.
- The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party.
- Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.
- For more information about document formats, see <https://www.nets.eu/developer>

# Tilstandsrapport

📍 Løkkeveien 13, 4550 FARSUND

📐 FARSUND kommune

# gnr. 1, bnr. 454

Areal (BRA): Enebolig 199 m<sup>2</sup>, Garasje 68 m<sup>2</sup>



Befaringsdato: 22.06.2023

Rapportdato: 14.09.2023

Oppdragsnr.: 20241-1219

Referanseummer: LX1216

Autorisert foretak: Lister Takst John Terje Knutsen

Sertifisert Takstingeniør: John Terje Knutsen



Gyldig rapport  
14.09.2023

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

## Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrappornene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitiske sammenhenger, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

## Lister Takst



Rapportansvarlig



John Terje Knutsen

Uavhengig Takstingeniør

listertakst@gmail.com

941 73 606



# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



## Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



## Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



## Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av veggger eller andre bygningsdeler. I vegg mot vårom og rom under terreng kan det børres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

## Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

## Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

## Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

**BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)**

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, annex, naust også videre • utvendige trapper • støtemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planlösning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffearansvar.

# Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

## Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.



### TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.



### TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.



### TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om fare for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.



### TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.



### IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

## Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.



Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr 10 000

Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000

Tiltak over kr 300 000

# Beskrivelse av eiendommen

Boligen på Løkkeveien 13 er fra 1986 og består av kjeller, hovedetasje og loft / 2. etasje hvor hovedinngangen er lokalisert.  
Jevnt over fremstår bygget i alminnelig god teknisk stand, tatt alder i betrakning.  
Det er en del mindre forhold hvor man må kunne påregne vedlikehold og utskiftninger.  
Badet i kjeller hvor det ikke har latt seg gjøre å foreta hulltaking, må man holde under oppsikt. Her er det misfarging i overgang vegg gulv og enkelte fliser er sprukket. På utførte vegger er verdiene noe høyere, men ikke kritisk utsatt. Verdiene kan variere ved årstider, men man bør holde det under oppsikt.  
I garasjen er det fukt i kjeller og man må se på utbedring løsninger.

Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.

## Enebolig - Byggeår: 1986

### UTVENDIG

[Gå til side](#)

Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå.  
Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast.  
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.  
Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre.  
Bygningen har malte tre vinduer med 2-lags glass.  
Alder på vinduer varierer noe 1987 og 1988.  
Bygningen har malt hoveddytterdør og malt balkongdør i tre.  
Alder varierer, en balkongdør fra 2012 og en fra 2013. Hoveddør fra byggeår.  
Understøttet balkong i tre.  
Utvendig støpt trapp med rekkverk i tre.

### INNVENDIG

[Gå til side](#)

Innvendig er det gulv av parkett, laminat, betong, teppe og fliser.  
Veggene har tapet, trepanel, malte plater og betong.  
Innvendige tak har himlingsplater.  
Etasjeskiller er av trebjelkelag.  
Støpt gulv mot terregn.  
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.  
Boligen har elementpipe, vedovn og sotluke/feieluke.  
Målinger har gitt følgende resultater.  
RF måling på 72,4% ved 19,3 grader.  
Måling med pigg har påvist 16,9 Vekt%  
Tørt under 11,9% vekt %  
Akseptable 12 - 15,9 vekt %  
Fuktig 16 - 19,5 vekt %  
Meget fuktig 19,6 - 27 vekt %  
Vått / fritt vann over 27 vekt %  
Boligen har to stk rettløpet malte tretrapper.  
Innvendig har boligen malte fyllingsdører.  
Dør til entre har glass i karm.

### VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad  
Badet i 2 etasje er opprinnelig fra byggeår.  
Deler av overflater og innredning har blitt fornyet/ utskiftet.  
Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.  
Veggene har våtromstapet/belegg. Taket har himlingsplater.  
Gulvet har belegg med oppbrett.  
Fallforhold til sluk er målt til 9 mm fall på 80 cm fra topp slukrist.  
Fra topp slukrist til topp fug ved terskel er registrert over 25 mm.  
Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.  
Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett.  
Rommet har mekanisk avtrekk og luftespalte over dørblad  
Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.  
Hulltaking er utført i gang mot bad  
Målinger har gitt følgende resultater.  
RF måling på 48,8% ved 21,2 grader.  
Måling med pigg har påvist under 8 Vekt%  
Tørt under 11,9% vekt %  
Akseptable 12 - 15,9 vekt %  
Fuktig 16 - 19,5 vekt %  
Meget fuktig 19,6 - 27 vekt %  
Vått / fritt vann over 27 vekt %

### Bad/vaskerom

Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.  
Veggene har våtromstapet/belegg og malte plater. Taket har himlingsplater.  
Gulvet har belegg med oppbrett.  
Rommet har to sluker.

# Beskrivelse av eiendommen

Fallforhold til sluk er målt til 6 mm fall på 80 cm fra topp slukrist under kabinett.

Fallforhold til sluk er målt til 12 mm fall på 80 cm fra topp slukrist under vaskemaskin

Fra topp slukrist til topp fug ved terskel er registrert over 25 mm.

Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.

Rommet har dusjkabinett, utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.

Det er mekanisk avtrekk.

Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.

Hulltaking er utført i bod.

Målinger har gitt følgende resultater.

RF måling på 55, 2% ved 23,6 grader.

Måling med pigg har påvist 10,9 Vekt%

Tørt under 11,9% vekt %

Akseptable 12 - 15,9 vekt %

Fuktig 16 - 19,5 vekt %

Meget fuktig 19,6 - 27 vekt %

Vått / fritt vann over 27 vekt %

## Bad

Badet i kjeller er oppført etter byggeforskrift og tekniske forskrifter i perioden 1997-2010.

Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.

Veggene har baderomsplater. Taket har panel.

Rommet har flislagt gulv med elektriske varmekabler.

Fallforhold til sluk er målt til 10 mm fall på 80 cm fra topp slukrist under badekar.

Fallforhold til sluk er målt til 12mm fall på 80 cm fra topp slukrist under kabinett.

Fra topp slukrist til topp fug ved terskel er registrert over 25 mm.

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.

Rommet har innredning med 2 nedfelte servanter, toalett,dusjkabinett og badekar.

Det er elektrisk styrt vifte.

Samtlig av de omkringliggende veggger er i utforet betong.

hulltaking er ikke fysisk mulig.

## KJØKKEN

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter.

Benkeplaten er av laminat.

Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, kaffemaskin, micro og stekeovn.

Det er avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.

## SPESIALROM

Toalettrom med belegg på gulv og tapet på veggger.

## TEKNISKE INSTALLASJONER

Innvendige vannledninger er av kobber.

Det er avløpsrør av plast.

Boligen har naturlig ventilasjon.

Boligen har installert en varmtvannstank på ca 200 liter.

Tanken er fra 1987

Avtrekksvifte for bad og kjøkken.

Det elektriske anlegget er fra byggeår.

Sikringsskapet er lokalisert i entre.

Hovedsikring er på 63 Amp

Anlegget har automatsikringer

Ny strømmåler er montert i 2017.

Boligen har brannslukningsapparat og røykvarslere.

[Gå til side](#)

## TOMTEFORHOLD

Det er byggegrunn av fjell.

Dreneringen er fra 1986.

Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. skrålet terren

Utvendige avløpsrør er av plast Utvendige avløpsledninger er fra 1986. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Utvendige vannledninger er fra 1986. og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

## Arealer

### Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
2. Etasje / loft	69	69	0
1. Etasje	70	61	9
Kjeller	60	60	0
<b>Sum</b>	<b>199</b>	<b>190</b>	<b>9</b>

Garasje			
ETASJE	TOTALT	P-ROM	S-ROM
Etasje	34	0	34
Kjeller	34	0	34
<b>Sum</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>

[Gå til side](#)

## Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

# Beskrivelse av eiendommen

## Lovlighet


[Gå til side](#)

## Enebolig


- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk
- Deler av kjelleren er bygget om. Det vil si at deler er gravd ut og etabler med rom.

# Sammendrag av boligens tilstand

## Fordeling av tilstandsgrader



## Anslag på utbedringskostnad



## Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

### Enebolig

#### ! **TG 3** STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

- ! Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger

[Gå til side](#)

Konstruksjonene har skjevheter.  
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkhøyder.  
Det er ikke montert rekkverk.

! Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

#### ! **TG IU** KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

- ! Våtrøm > Tilliggende konstruksjoner våtrøm > Bad

[Gå til side](#)

#### ! **TG 2** AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

- ! Utvendig > Nedløp og beslag

[Gå til side](#)

Det er avvik:  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.  
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.  
Utett i overgang på nedløp.

! Kostnadsestimat: Under 10 000

- ! Utvendig > Dører

[Gå til side](#)

Det er avvik:  
Rust på hengsler

! Kostnadsestimat: Under 10 000

- ! Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2

[Gå til side](#)

Det er værslett/oppssprukket trevirke/trepaneler.  
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkhøyder.

! Kostnadsestimat: Under 10 000

- ! Innvendig > Radon

[Gå til side](#)

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

! Kostnadsestimat: Under 10 000

# Sammendrag av boligens tilstand

## Innvendig > Pipe og ildsted

[Gå til side](#)

Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.  
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke  
på pipe.

 Kostnadsestimat: Under 10 000

## Våtrom > Overflater vegg og himling > Bad

[Gå til side](#)

Tapetskjøter er ikke tette

 Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

## Våtrom > Overflater Gulv > Bad

[Gå til side](#)

Det er påvist sprekker i fliser.  
Det er påvist at flisfugger har riss/sprekker.  
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav  
i forskrift på byggetidspunktet.

 Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

## Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Rust på overflate til badekar

 Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

## Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken

[Gå til side](#)

Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning  
utover normal slitasjegrad.

 Kostnadsestimat: Under 10 000

## Tomteforhold > Drenering

[Gå til side](#)

Det er avvik:

klemlist

## AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBAR TILTAK

### Innvendig > Rom Under Terregn

[Gå til side](#)

Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i  
trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt  
hulltaking



### Våtrom > Overflater Gulv > Bad

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Gulvet avviker fra dagens fallkrav til sluk.



### Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad

[Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert  
på membranløsningen.  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert  
på membranløsningen.



## Våtrom > Overflater vegg og himling > Bad

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Baderomsplater er ikke montert på sokkellist.  
Ukjent tettesjikt, membran.



## Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom

[Gå til side](#)

Det er avvik:

Gulvet avviker fra dagens fallkrav til sluk.



## Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom

[Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert  
på membranløsningen.

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert  
på slukløsningen.



## Tekniske installasjoner > Vannledninger

[Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert  
på innvendige vannledninger.



## Tekniske installasjoner > Avløpsrør

[Gå til side](#)

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert  
på innvendige avløpsledninger.



## Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

[Gå til side](#)

Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år



# Tilstandsrapport

## ENEBOLIG

**Byggeår**  
1986

**Standard**

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

**Vedlikehold**

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.



Utett i overgang på nedløp.

## Tilbygg / modernisering

2008      Ombygging      Bygget nytt bad i kjeller

## UTVENDIG

### Taktekking

! TG 1

Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra bakkenivå.

### Nedløp og beslag

! TG 2

Renner, nedløp og bordtakbeslag er av plast.



Det er ikke snøfangere på taket



Det er ikke snøfangere på taket

**Vurdering av avvik:**

- Det er avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utett i overgang på nedløp.

**Konsekvens/tiltak**

- Tiltak:
- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.

Utbredre nedløp

**Kostnadsestimat:** Under 10 000

### Veggkonstruksjon

! TG 1

Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.

### Takkonstruksjon/Loft

! TG 1

Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre.

### Vinduer

! TG 1

Bygningen har malte tre vinduer med 2-lags glass.  
Alder på vinduer varierer noe 1987 og 1988.

# Tilstandsrapport



Litt slittasje.



Rust på hengsler

## Dører

! TG 2

Bygningen har malt hoveddytterdør og malt balkongdør i tre.  
Alder varierer, en balkongdør fra 2012 og en fra 2013. Hoveddør fra byggeår.



Rust på hengsler



Rust på hengsler på dør

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Rust på hengsler

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Lokal utbedring

Kostnadsestimat: Under 10 000


## Balkonger, terrasser og rom under balkonger

! TG 3

Understøttet balkong i tre.



Trapp mangler rekkrull på en side.



Rekkrull er lavere en dagens krav

# Tilstandsrapport



Slitt dekke.

## Vurdering av avvik:

- Konstruksjonene har skjeheter.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkrverkshøyder.
- Det er ikke montert rekkrverk.

## Konsekvens/tiltak

- Lokal utbedring må utføres.
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkrverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.
- Andre tiltak:

Konstruksjonen må rettes opp


Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

## Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2

! TG 2



Rekkverk er lavere enn dagens krav



Slitt dekke

## Vurdering av avvik:

- Det er værslitt/oppssprukket trevirke/trepaneler.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkrverkshøyder.

## Konsekvens/tiltak

- Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkrverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Kostnadsestimat: Under 10 000

## Utvendige trapper

! TG 1

Utvendig støpt trapp med rekkrverk i tre.

## INNVENDIG

## Overflater

! TG 1

Innvendig er det gulv av parkett, laminat, betong, teppe og fliser. Veggene har tapet, trepanel, malte plater og betong. Innvendige tak har himlingsplater.

## Etasjeskille/golv mot grunn

! TG 1

Etasjeskiller er av trebjelkelag. Støpt gulv mot terrenge.

## Radon

! TG 2

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

## Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

## Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Kostnadsestimat: Under 10 000

## Pipe og ildsted

! TG 2

Boligen har elementpipe, vedovn og sotluke/feieluke.

# Tilstandsrapport



Mangler plate på gulv under luke.



Sprekk på plate i ovn.



Sprekk i brannmur

## Vurdering av avvik:

- Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

## Konsekvens/tiltak


- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
- Påviste skader må utbedres.

Kostnadsestimat: Under 10 000

## Rom Under Terregn

! TG 2

Målinger har gitt følgende resultater.  
RF måling på 72,4% ved 19,3 grader.  
Måling med pigg har påvist 16,9 Vekt%  
Tørt under 11,9% vekt %  
Akseptable 12 - 15,9 vekt %  
Fuktig 16 - 19,5 vekt %  
Meget fuktig 19,6 - 27 vekt %  
Vått / fritt vann over 27 vekt %



Rf måling



Måling med pigg

## Vurdering av avvik:

- Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking

## Konsekvens/tiltak

- Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og omfanget på eventuelle skader.

## Innvendige trapper

! TG 1

Boligen har to stk rettløpet malte tretrapper.

## Innvendige dører

! TG 1

Innvendig har boligen malte fyllingsdører.  
Dør til entre har glass i karm.

## VÅTROM

# Tilstandsrapport

## 2. ETASJE / LOFT > BAD

### Generell

Badet i 2 etasje er opprinnelig fra byggeår.  
Deler av overflater og innredning har blitt fornyet/ utskiftet.  
Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.



Bad i 2 etasje / loft



Utette tapetskjøter



Bad i 2 etasje / loft

### Vurdering av avvik:

- Tapetskjøter er ikke tette

### Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:

Overflater på vegg er moden for utskifting.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

### Overflater Gulv

! TG 2

Gulvet har belegg med oppbrett.

Fallforhold til sluk er målt til 9 mm fall på 80 cm fra topp slukrist.  
Fra topp slukrist til topp fug ved terskel er registrert over 25 mm.



Måling ved sluk



Måling 80 cm fra sluk.

### Overflater vegg og himling

! TG 2

Veggene har våtromstapet/belegg. Taket har himlingsplater.



Utette tapetskjøter

# Tilstandsrapport



Måling ved terskel.



Brukssitasje på innredning

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Gulvet avviker fra dagens fallkrav til sluk.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

## Sluk, membran og tettesjikt

! TG 2

Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.



Eldre sluk



Brukssitasje på innredning



Nytt toalett

## Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

## Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.
- Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.

## Ventilasjon

! TG 1

Rommet har mekanisk avtrekk og luftespalte over dørblad

## Sanitærutstyr og innredning

! TG 1

Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett.

# Tilstandsrapport



Avtrekk ok



Måling med pigg.



Spalte ved dør




Sted for hulltakring.

## Tilliggende konstruksjoner våtrom

! TG 1

Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.  
Hulltaking er utført i gang mot bad  
Målinger har gitt følgende resultater.  
RF måling på 48,8% ved 21,2 grader.  
Måling med pigg har påvist under 8 Vekt%  
Tørt under 11,9% vekt %  
Akseptable 12 - 15,9 vekt %  
Fuktig 16 - 19,5 vekt %  
Meget fuktig 19,6 - 27 vekt %  
Vått / fritt vann over 27 vekt %



Rf måling

## KJELLER > BAD

### Generell

Badet i kjeller er oppført etter byggeforskrift og tekniske forskrifter i perioden 1997-2010.  
Dokumentasjon: ingen dokumentasjon.



Bad i kjeller

## Overflater vegger og himling

! TG 2

Veggene har baderomsplater. Taket har panel.

# Tilstandsrapport



Plater er ikke montert på sokkellist.



Deler av fjell er synlig i våtrommet



Åpninger bak plater



Indikasjon på fuktmerker i overgang vegg / gulv

Årstall: 2008 Kilde: Eier

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

Baderomsplater er ikke montert på sokkellist.  
Ukjent tettesjikt, membran.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:  
Konstruksjoner må holdes under oppsikt.

## Overflater Gulv

! TO 2

Rommet har flislagt gulv med elektriske varmekabler.  
Fallforhold til sluk er målt til 10 mm fall på 80 cm fra topp slukrist under badekar.  
Fallforhold til sluk er målt til 12mm fall på 80 cm fra topp slukrist under kabinett.  
Fra topp slukrist til topp fug ved terskel er registrert over 25 mm.



Sprekk i 4 fliser.



Sprekk i flis



Måling ved sluk

# Tilstandsrapport



Måling ved sluk under kabinett

Årstall: 2008 Kilde: Eier

## Vurdering av avvik:

- Det er påvist sprekker i fliser.
- Det er påvist at flisfugger har riss/sprekker.
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

## Konsekvens/tiltak

- Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.
- Fliser må skiftes.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

## Sluk, membran og tettesjikt

TG 1

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse.



Membran påvist under klemring i sluk under badekar



Sluk under kabinett

Årstall: 2008 Kilde: Eier

## Sanitærutstyr og innredning

TG 2

Rommet har innredning med 2 nedfelte servanter, toalett, dusjkabinett og badekar.



Noe rust på emalje



Eldre badekar fra 1987.

Årstall: 2008 Kilde: Eier

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:  
Rust på overflate til badekar

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:  
Lokal utbedring eller utskifting.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

## Ventilasjon

TG 1

Det er elektrisk styrt vifte.

# Tilstandsrapport



Avtrekk okrommet mangler tilluft



Vaskerom i 1 etasje



Tillfukt

Årstall: 2008 Kilde: Eier

## Overflater vegg og himling

TG 1

Veggene har våtromstapet/belegg og malte plater. Taket har himlingsplater.

## Overflater Gulv

TG 2

Gulvet har belegg med oppbrett.  
Rommet har to sluker.  
Fallforhold til sluk er målt til 6 mm fall på 80 cm fra topp slukrist under kabinett.  
Fallforhold til sluk er målt til 12 mm fall på 80 cm fra topp slukrist under vaskemaskin  
Fra topp slukrist til topp fug ved terskel er registrert over 25 mm.

## Tilliggende konstruksjoner våtrom

TG IU

Samtlig av de omkringliggende veggene er i utført betong.  
hulltaking er ikke fysisk mulig.



Måling til sluk under kabinett



Vaskerom i 1 etasje



Måling ved terskel 1

# Tilstandsrapport



Måling til sluk ved kabinett



Sluk under kabinett



Måling ved terskel 2

## Vurdering av avvik:

- Det er avvik:  
Gulvet avviker fra dagens fallkrav til sluk.

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

## Sluk, membran og tettesjikt

Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt.



Sluk under vaskemaskin

## 1 TG 2

## Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

## Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.
- Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.

## Sanitærutstyr og innredning

## 1 TG 1

Rommet har dusjkabinett, utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.

## Ventilasjon

## 1 TG 1

Det er mekanisk avtrekk.



Antrekk ok

# Tilstandsrapport



Tilluft fra ventiler i vegg.



Sted for hulltaking

## Tilliggende konstruksjoner våtrom

! TG 1

Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.

Hulltaking er utført i bod.

Målinger har gitt følgende resultater.

RF måling på 55, 2% ved 23,6 grader.

Måling med pigg har påvist 10,9 Vekt%

Tørt under 11,9% vekt %

Akseptable 12 - 15,9 vekt %

Fuktig 16 - 19,5 vekt %

Meget fuktig 19,6 - 27 vekt %

Vått / fritt vann over 27 vekt %



Rf måling



Måling mrd pigg

## KJØKKEN

### 1. ETASJE > KJØKKEN

#### Overflater og innredning

! TG 2

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter.

Benkeplaten er av laminat.

Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, kaffemaskin, micro og stekeovn.

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

#### Konsekvens/tiltak

- Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

#### Kostnadsestimat: Under 10 000

## Avtrekk

! TG 1

Det er avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.



Avtrekk fungerer men er litt svak.

## SPESIALROM

### KJELLER > TOALETTROM

#### Overflater og konstruksjon

! TG 1

# Tilstandsrapport

Toalettrom med belegg på gulv og tapet på veggene.



Toalettrom

## TEKNISKE INSTALLASJONER

### Vannledninger

! TG 2

Innvendige vannledninger er av kobber.

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

#### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I tilknytning med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskifting av rør.

### Avløpsrør

! TG 2

Det er avløpsrør av plast.



Avløpsrør fra byggeår

#### Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

#### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

### Ventilasjon

! TG 1

Boligen har naturlig ventilasjon.

### Varmtvannstank

! TG 2

Boligen har installert en varmtvannstank på ca 200 liter.  
Tanken er fra 1987



VVB fra byggeår

#### Vurdering av avvik:

- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

#### Konsekvens/tiltak

- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

### Andre installasjoner

! TG 1

Avtrekksvifte for bad og kjøkken.



Lokalisert på kryploft

### Elektrisk anlegg

! TG 0

# Tilstandsrapport

Dette er en forenklede kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklede undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og spør videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Det elektriske anlegget er fra byggeår.

Sikringsskapet er lokalisert i entre.

Hovedsikring er på 63 Amp

Anlegget har automatsikringer

Ny strømmåler er montert i 2017.

- Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?

Nei

## Spørsmål til eier

- Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert? (årstall)  
**2017 Installasjon av AMS måler**

- Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?

**Ja Installasjon av Oneco Sør AS**

- Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?

**Ja Samsvarserklæring datert 07.09.2017**

Eksisterer det samsvarserklæring?

Ja

- Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?

**Ja ID 760227 datert 10.07.2023**

- Forekommer det at sikringene løses ut?

Nei

- Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i bolagens elektriske anlegg?

Nei

## Generelt om anlegget

- Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank

Nei

- Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?

Nei

- Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?

Ja

- Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

Nei

## Branntekniske forhold



Boligen har brannslukningsapparat og røykvarsler.

- Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søkerstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
- Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?  
**Nei**
- Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søkerstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?  
**Nei**
- Er det skader på røykvarsle?

Nei



Sov 2 etg/ loft ok



1 etg ok

## Inntak og sikringsskap

- Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

Nei

# Tilstandsrapport



u etg ok



fra 2013

klemlist

## Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

## Grunnmur og fundamenter

! TG 1

Bygningen har grunnmur i lettstensblokker. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur.

## Terrenghold

! TG 0

skrålet tereng

## Utvendige vann- og avløpsledninger

! TG 1

Utvendige avløpsrør er av plast. Utvendige avløpsledninger er fra 1986. Det er offentlig avløp via private stikkledninger og utvendige vannledninger er av plast (PEL). Utvendige vannledninger er fra 1986. og offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

## TOMTEFORHOLD

### Byggegrunn

Det er byggegrunn av fjell.

### Drenering

! TG 2

Dreneringen er fra 1987.



mangler klemlist.

### Vurdering av avvik:

- Det er avvik:

# Bygninger på eiendommen

## Garasje



### Anvendelse

#### Byggear

1986

#### Kommentar

#### Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

#### Vedlikehold

Bygg over grunnmur fremstår i god stand. Det er fukt i kjeller og man må se på utbedringløsninger.

### Beskrivelse

Garasje oppført med støpt gulv og støpt grunnmur.

Etasjeskillet er et støpt dekke. Overdekket er det ringmur i lettklinker med konstruksjon i lett bindingsverk over ringmur.

Utvendig overlate er kledd med panelplater.

Takkonstruksjon er en saltak konstruksjon med plassbygget sperrer og tekking med betongtakstein.

Vindu er i tre med 2 lag glass og ytterdør er i tre, garasjepoert er en isolert stålport.

I kjeller er det registrert fukt.



# Arealer, byggetegninger og brannceller



## Hva er bruksareal?

BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.



## Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

## Mer om arealer

Taksttransjens retningslinjer for arealmåling forklarer målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og volum-beregninger av bygninger med veileddning. Arealmålingene er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m<sup>2</sup>), og gjelder for tidspunktet da boligen ble målt.

## Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjeheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

## Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

## Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfölge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

## Den bygningsakknydige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller

Den bygningsakknydige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningsakknydig kan avdekke om boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningsakknydige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

# Arealer

## Enebolig

Etasje	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>				Sekundærareal (S-ROM)
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	
2. Etasje / loft	69	69	0	Entré , Soverom , Bad , Soverom 2, Soverom 3, Stue , Gang	
1. Etasje	70	61	9	Stue , Kjøkken , Bad/vaskerom	Bod , Bod 2
Kjeller	60	60	0	Gang , Soverom , Toalettrom , Gang 2, Soverom 2, Omkledningsrom, Bad	
<b>Sum</b>	<b>199</b>	<b>190</b>	<b>9</b>		

## Lovlighet

### Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Kommentar: Deler av kjelleren er bygget om. Det vil si at deler er gravd ut og etabler med rom.

### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja  Nei

### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja  Nei

Kommentar:

## Garasje

Etasje	Bruksareal BRA m <sup>2</sup>				Sekundærareal (S-ROM)
	Totalt	P-ROM	S-ROM	Primærareal (P-ROM)	
Etasje	34	0	34		Garasje
Kjeller	34	0	34		Bod
<b>Sum</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>		

## Lovlighet

### Byggetegninger

Kommentar:

#### Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift?

Ja  Nei

#### Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

Ja  Nei

#### Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja  Nei

Kommentar:

# Befarings - og eiendomsopplysninger

## Befaring

Dato	Til stede	Rolle
22.6.2023	John Terje Knutsen	Takstingeniør
	Aase Jacobsen Ballestad	Kunde

## Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4206 FARSUND	1	454		0	537.1 m <sup>2</sup>	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

### Adresse

Løkkeveien 13

### Hjemmelshaver

Ballestad Aase Jacobsen, Ballestad Josef

## Eiendomsopplysninger

### Beliggenhet

Eiendommen ligger på Løkkeveien i Farsund, et familievennlig sted med gangavstand til sentrum, butikker og skole.

### Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

### Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

### Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

### Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert for boligbebyggelse.

### Om tomten

Nordvent tomt med havutsikt mot Vestersidefjorden.

Tomten ligger i skrånet terrenget og er opparbeidet med

### Tinglyste/andre forhold

Vannledning/Kloakkledning er tinglyst og går over naboeiendom.

## Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
0	1983

# Kilder og vedlegg

## Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Ordrebekreftelse			Fremvist	1	Nei
Egenerklæring	14.05.2023		Gjennomgått	5	Nei
EL kontrollrapport	28.08.2023		Gjennomgått	9	Nei
Utskrift basert på matrikkeldata	09.05.2023		Innhentet	3	Nei
Eiendomsgrenser	09.05.2023		Innhentet	3	Nei
Utskrift møtebok	29.06.1983		Innhentet	1	Nei
Tegninger	09.06.1986		Innhentet	6	Nei
Byggemelding	20.02.1993		Innhentet	1	Nei
Målebrev	01.09.1970		Innhentet	4	Nei
Ferdigattest	05.08.1987		Innhentet	1	Nei
Kommunale kart			Innhentet	8	Nei
Kommunale avgifter	10.05.2023		Innhentet	2	Nei
Matrikkelbrev	11.05.2023		Innhentet	7	Nei
Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse	15.12.2015		Innhentet	7	Nei
Hjemmelsopplysninger	09.05.2023		Ingen	2	Nei
Planstatus	08.03.1980		Innhentet	2	Nei

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller ureiktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

- i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
- ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakt tiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
- iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.
- iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.
- v) **Tilstandsgrad TGiu:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

## PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

- i) Bad, vaskerom (våtrom)
- ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekerverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.
  - For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  - Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperrer bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.
  - Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.
  - Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggmeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.
  - Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

## TILLEGSUNDERØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

## BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsessnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.
- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenvå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

# Tilstandsrapportens avgrensninger

## UTTRYKK OG DEFINISJONER

- Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegg til bad, utførte kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- Normal slitasjegradi: Forventet nedslitning av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

## AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven, Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard 3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veileddning. Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens retningslinjer.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede veggger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan eller en bruksenhets er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM er bruksareal av primærdelen. Vegg mellom P-ROM måles som P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som S-ROM/målbart areal.
- Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på retningslinjene og bygningsakkreditertes eget skjønn. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

## PERSONVERN

Norsk takst, bygningsakkreditert behandler person-opplysninger som bygningsakkreditert trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernklæring/](http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernklæring/)

## DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernklæring/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/LX1216>


## KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningsakkreditertes arbeid eller oppførsel ved taksering av bolig eller fritidshus, se [www.takstklagenemnd.no](http://www.takstklagenemnd.no) for mer informasjon

Kommune: 4206 Farsund  
 Eiendom: 4206/1/454/0/0

## Eiendomsgrenser

- |  |   |
|--|---|
| <span style="color: green;">—</span> Middels - høy nøyaktighet   | <span style="color: blue;">—</span> Vannkant                            |
| <span style="color: purple;">—</span> Mindre nøyaktig            | <span style="color: black;">—</span> Vegkant                            |
| <span style="color: orange;">—</span> Lite nøyaktig              | <span style="color: grey;">—</span> Fiktiv grenselinje Målestokk 1:1000 |
| <span style="color: red;">—</span> Skissenøyaktighet eller uviss | <span style="color: black;">·····</span> Teigdelelinje                  |
| <span style="color: red;">—</span> Omtvistet grense              | <span style="color: black;">·····</span> Punktfeste                     |
- Dato: 9.5.2023




Kommune: 4206 Farsund  
 Eiendom: 4206/1/454/0/0

## Eiendomsgrenser

- Middels - høy nøyaktighet
- Mindre nøyaktig
- Lite nøyaktig
- Skissenøyaktighet eller uviss
- Omtvistet grense
- Vannkant
- Vegkant
- ..... Fiktiv grenselinje Målestokk 1:1000
- ..... Teigdelelinje
- ..... Punktfeste



Dato: 9.5.2023



## Tegnforklaring

- Adressepunkt
- Kulturminne - punkt
- Naturvernområde - punkt
-  Kulturminne - flate
-  Naturvernområde - flate
- Bygningslinjer
- [---] Tiltaklinje

### Eiendomsgrenser

- Middels - høy nøyaktighet, 3-30 cm
- Mindre nøyaktig, 31-199 cm
- Lite nøyaktig, 200-499 cm
- Skissenøyaktighet eller uviss, 500-9999 cm

- Stolpe
- Anlegg
- Veglinje
- - - - Sti
- Traktorveg
- Bekk/kanal/grøft

### Høydekurver

- Metersnivå
- 5-metersnivå
- 25-metersnivå
- [---] Forsenkning terrenget
- Hjelpekurve
- Dybdekurve

-  Bygningsflate
-  Tiltaksflate
-  Valgt eiendom
-  Vannflate
-  Gang- og sykkelveg
-  Parkeringsområde
-  Veg

## Utskrift basert på matrikkeldata

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse					
Matrikkelenhet:	Gårdsnr 1, Bruksnr 454	Kommune:	4206	Farsund	
<b>Adresse:</b>					
Veiadresse:	Løkkeveien 13, gatenr 3600 4550 Farsund	Grunnkrets:	107	Vestersiden	
Oppdatert:	28.09.2019	Valgkrets:	1	Farsund	
		Kirkesogn:	5150402	Farsund	
		Tettsted:	4021	Farsund	

Eiendomsopplysninger					
----------------------	--	--	--	--	--

Matrikkel:					
Type:	Best. grunneiendom	Tinglyst:	Ja	Landbruk:	Nei
Bruksnavn:		Matrikkelført:	Ja	Antall teiger:	1
Etableringsdato:	24.04.1942	Har festegrunn:	Nei	Seksjonert:	Nei
Areal:	537,1 kvm	Skyld:			
Arealkilde:	Beregnet Areal				
Arealmerknad:					

### Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelenheten:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

### Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

### Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / vernekasse for eiendom eller bygningsmasse.

### Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

### Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

**Forretninger:**

Type	Dato	Rolle	Matrikkel	Arealendring
Omnummerering	Forretning: Matrikkelført: 01.01.2020 01.01.2020	Mottaker	4206/1/454	0,0
Kart- og delingsforretning	Forretning: Matrikkelført: 24.06.1986 4206/1/840	Avgiver Mottaker	4206/1/454 442,0	-442,0
Nymatrikulering	Forretning: Matrikkelført: 24.04.1942	Mottaker	4206/1/454	118,0

**Bebygrelsens arealer mv., antall boenheter****Bygning 1 av 2: Enebolig****Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

Adresse	Nr	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Løkkeveien 13	H0101	Bolig	166,0	Kjøkken	4	1	2

**Bygningsopplysninger:**

Næringsgruppe:	Bolig	Bebygd areal:	Rammetillatelse:	09.06.1986
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:	15.09.1986
Energikilde:	Elektrisitet, Biobrensel	BRA annet:	Ferdigattest:	
Oppvarming:	Elektrisk, Annen oppvarming	BRA totalt:	Midl. brukstil.:	
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):	15.07.1987
Vannforsyning:	Tilkn. off. vannverk		Antall boliger:	1
Bygningsnr:	8967075		Antall etasjer:	3

**Etasjeopplysninger:**

Nr	Ant. boliger	BRA:	Bolig	Annet	Totalt	BTA:	Bolig	Annet	Totalt
U01			39,0		39,0				
H01	1		66,0		66,0				
H02			61,0		61,0				

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

**Bygning 2 av 2: Garasjeuthus annekts til bolig****Opplysninger om boliger/bruksenheter:**

Adresse	Type	BRA	Kjøkkenkode	Antall rom	Bad	WC
Løkkeveien 13	Unummerert bruksenhet					

**Bygningsopplysninger:**

Næringsgruppe:	Annet som ikke er næring	Bebygd areal:	Rammetillatelse:	
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	BRA bolig:	Igangset.till.:	15.08.1983
Energikilde:	Annен energikilde	BRA annet:	Ferdigattest:	
Oppvarming:	Annен oppvarming	BRA totalt:	Midl. brukstil.:	
Avløp:		Har heis:	Tatt i bruk (GAB):	15.03.1986
Vannforsyning:	Privat ikke innlagt		Antall boliger:	
Bygningsnr:	8962863		Antall etasjer:	2





**Etasjeopplysninger:**

Nr	Ant. boliger	BRA:	Bolig	Annet	Totalt	BTA:	Bolig	Annet	Totalt
U01			26,0		26,0				
H01			26,0		26,0				

**Kulturminner:**

Ingen kulturminner registrert på bygningen.
































































































































**NB! NY STANDARD**  
Utvändig vegg: 15 cm




**K-100-19M+**  
BRUNN-HUSQVARNA  
Standard  
Modell


Oppgave nr. 1116  
Sæt nr. 1116 / 15  
Fremst. byggredi  
REV. 2007/01







FASADE MOT ØST





FASADE MOT NORD

FREYAG (FRÆ)   
POLIS TIL  
AASE & JOSEF BØLLESTAD  
LØKEVÅN B  
FARSUND


FÆRØEG (ARK) pri  
BOLIG TIL  
JØSEF & JOSEF BALLESTAD  
LØKEVÅN B  
TÅREND

PLAN.

10/z<sub>20</sub> + 10/z<sub>2</sub> + 10/z<sub>2</sub> + 10/z<sub>2</sub>



SNITT.




Godkjet 29/6 - 83

Sak nr. 254/83

Farsund bygningsråd

Løkkeveien





# Utskrift av møtebok

for Farsund bygningsråd

i møte den 29.juni 1983

Av 7 medlemmer var 6 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak nr.256/83: Josef Ballestad, Farsund.  
Garasje i Listerveien nr.43 med adkomst fra Løkkeveien,  
Farsund.

Fremlagt: 1. Byggeanmeldelse m/legninger mottatt 27.5.83.  
2. Nabovarsel.  
3. Uttalelse fra teknisk etat v/G. Ersdal dat. 15.6.83.

Den foreliggende søknad gjelder oppføring av en garasje på den øvre delen  
av eiendommen Listerveien 43 som grenser opp til Løkkeveien, og med adkomst  
lagt ned fra Løkkeveien.

Garasjen vil få en avstand fra veikant Løkkeveien på ca. 2 meter, og med  
garasjegolvet ca. 1 meter lavere enn Løkkeveien.

Teknisk etat v/ing.vesenet har uttalet seg til søknaden den 15.6.83 og kan  
tilrå godkjenning på følgende vilkår:

- " 1. Langveggen mot Løkkeveien må bygges slik at den tåler  
vanlig snøbrøyting på Løkkeveien.
- 2. Forstørningsmure for innkjørselen må utformes som vist  
med rød farge på plantegning for å oppnå bedre mulig-  
heter for å svinge inn på Løkkeveien.
- 3. Forutsetningen for denne godkjennelsen er at det ikke  
rygges ut på Løkkeveien. "

Bygningssjefens innstilling:

- 1. Bygningsrådet finner å kunne godkjenne de foreliggende planer for adkomst  
og garasje under forutsetning av at de vilkår som er satt opp i brev av  
15.6. fra Teknisk etat blir etterkommet.
- 2. Garasjens plassering og høyde fastsettes av Teknisk etat v/bygningsvesenet  
på stedet.
- 3. Avkjørselen skal godkjennes av ingeniørvesenet når denne er anlagt og opp-  
arbeidet.
- 4. Alt arbeide med garasjen utføres i samsvar med gjeldende bygningslov og  
byggeforskrifter.
- 5. Byggearbeidet må være igangsatt innen 1 - ett år, jfr. bygningslovens § 96.

Vedtak: Bygningssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Relt avskrift bekreftes

Ucm

FARSUND BYGNINGSRÅD  
Teknisk etat, Rådhuset  
4550 FARSUND

Farsund, 5.03.93.....


Josef BALLESTAD  
Lokkevn. 13  
4550 FARSUND

Melding om mindre byggetekniske gjen. i nr. 454  
Lokkevn. 13

Deres melding av 20.02.93 ble referert og godkjent  
i Farsund bygningsråds møte den.....

Dette til underretning.

For Farsund bygningsråd



## FERDIGATTEST

Bygningsloven av 18. juni 1965 § 93, Jfr. § 99 nr 1

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr		
Løkkeveien 13, 4550 Farsund		gnr 1 bnr 454		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef)	Sak nr
nybygg	bolighus	21.5.86	9.6.86	116/86
Byggherre		Adresse		Tlf.
Aase og Josef Ballestad		Løkkeveien 13, 4550 Farsund		
Anmelder		Adresse		Tlf.
Brdr. Hetland A/S		4580 Lyngdal		
Ansvarshavende		Adresse		Tlf.
Leif A. Eikeland		4580 Lyngdal		

Vi har besiktiget arbeidet i samsvar med bygningslovens § 99.

Det er ikke funnet noe som strider mot vilkårene for byggetillatelsen eller de gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen (jfr. § 93) forutsetter. En slik bruksendring krever særskilt godkjenning.

Ev. merknader:

Pussing av murer

Føre pipe over tak

Utvendig trapp

Sted og dato		Stempel	<i>før Bygningsjefen i Farsund</i>
Farsund	5.8.87	<i>J. Thorhildsen</i> Underskrift	

Sandes til	takstbestyrer		
<input checked="" type="checkbox"/> Byggherre <input type="checkbox"/> Anmelder <input type="checkbox"/> Ansvarshavende	<input type="checkbox"/> Byggeløyvemyndighet	<input checked="" type="checkbox"/> Arne Eriksen	

**For matrikkelenhet:**

Kommune:	4206 - FARSUND
Gårdnummer:	1
Bruksnummer:	454

**Orientering om matrikkelbrev**

Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni 2005. Etter definisjonen i matrikkellovens § 3 d) er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

**Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet**

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grenselinjer og grensepunkt mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestningsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis.

For utfyllende informasjon: [www.kartverket.no/matrikkelbrev](http://www.kartverket.no/matrikkelbrev)

## Matrikkelenhet

Matrikkelenhetstype:	Grunneiendom
Bruksnavn:	
Etableringsdato:	24.04.1942
Skyld:	0
Er tinglyst:	Ja
Har festegrunner:	Nei
Er seksjonert:	Nei

## Arealrapport

Tekst

Beregna areal for 1 / 454

Areal Kommentar  
537,1 m<sup>2</sup>

## Eierhold

Tinglyste eierforhold	Rolle	Status	Føds.d./org.nr	Navn	Bruksenhett	Adresse	Andel
Hjemmelshaver		071261		BALLESTAD AASE JACOBSEN	LØKKVEIEN 13	4550 FARSUND	1 / 2
Hjemmelshaver		020958		BALLESTAD JOSEF	LØKKVEIEN 13	4550 FARSUND	1 / 2

## Oversikt over teiger

Løpenr	Type	Hovedteig	Nord	Øst	Høyde	Areal	Merknader
1	Teig	Ja	6441426	370040		537,1 m <sup>2</sup>	

## Forretninger der matrikkelenheten er involvert

Forretning	Forretningstype	Kommunal saksreferanse	Status	Tinglysing	Endret dato	Matrikkelføring
	Årsak til feiring	Nettadresse (URL)				Signatur Dato

Omnummerering v/kommuneendring	01.01.2020	Tinglyst	01.01.2020	smatmynd	01.01.2020
Omnummerering		Omnummerert til:	4206 - 1 / 454	Omnummerert fra:	1003 - 1 / 454

**Forretning**  
Forretningstype  
Årsak til feilretting

Forretningsdokumentdato  
Kommunal saksreferanse  
Nettadresse (URL)  
Annen referanse

Tinglysing  
Endret dato

Matrikkelføring  
Signatur Dato

Opprett ny grunneiendom ved fradeling  
Kart- og delingsforretning

24.06.1986

Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
Avgiver	1003 - 1 / 454	-442
Mottaker	1003 - 1 / 840	442

Matrikuler umatrikulert grunn som grunneiendom  
Ny matrikulering

24.04.1942

Rolle	Matrikkelenhet	Arealendring
Mottaker	1003 - 1 / 454	118

**Adresser**

Adressestype	Adresse navn Adressetilleggsnavn	Adressekode	Adressenavn Kildekode	Koord.syst.	Nord	Øst	Kretser	Atkomstpunkt
Vegadresse	Løkkeveien	3600	13	EUREF89 UTM Sone 32 6441424	370040		Grunnkrets Stemmekrets: Kirkesogn: Postnr.område: Tettsted:	0107 Vestersiden 1 Farsund 05150402 Farsund 4550 FARSUND 4021 Farsund Nei

**Aktive bygg som er registrert på matrikkelenheten**

Bygningsnr:	8 962 863	Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	0	Datoer
Løpenr:		Bruksareal bolig:	0	Ant. etasjer:	2	Rammetillatelse:
Repr.punkt:	Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: 6441418 Øst: 370047	Bruksareal annet:	52	Vannforsyning:	Privat ikke innlagt	Igangsettingstillatelse:
Bygningsendringskode:		Bruksareal totalt:	52	Avløp:	0	Tatt i bruk:
Bygningstype:	Garasjeuthus annek til bolig	Bruttoareal bolig:	0	Har heis:	0	Middlertidig brukstillatelse:
Næringsgruppe:	Annet som ikke er næring	Bruttoareal annet:	0			Ferdigattest:
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	Bruttoareal totalt:	0			
Energikilder:	Annen energikilde	Alternativt areal:	0			
Oppvarming:	Annen oppvarming	Alternativt areal 2:	0			

**Etasjer**


Etasje	Antall boenheter	BRA bolig	BRA annet	BRA totalt	BTA bolig	BTA annet	BTA totalt	Alt. areal	Alt. areal
H01	0	0	26	26	0	0	0	0	0
U01	0	0	26	26	0	0	0	0	0

11.05.2023 11:06


Matrikkelbrev for 4206 - 1 / 454  
Side 3 av 7

Bruksenheter	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetsstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhett
Adresse		Unummerert bruksenhet	0	0		0	0	1/454
3600 Løkkeveien 13								
Kontaktpersoner	Føds.dato/org.nr Navn	Bruksenhetsnummer	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhett
Rolle	BALLESTAD JOSEF	H0101	0	0		0	0	1/454
Tittelshaver								
<b>Bygningsnr:</b>	8 967 075	Bebygd areal:	0	Ant. boliger:	1	Datoer		
<b>Løpenr:</b>		Bruksareal bolig:	166	Ant. etasjer:	3	Rammetillatelse:	09.06.1986	
Repr.punkt:	Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32	Bruksareal annet:	0	Vannforsyning:	Tilkn. off.	Igangsettingstillatelse:	15.09.1986	
Nord:	6441424 Øst:	Bruksareal totalt:	166	vannverk		Tatt i bruk:	15.07.1987	
Bygningsendringskode:		Bruttoareal bolig:	0	Avløp:		Midlertidig brukstillatelse:		
Bygningstype:	Enebolig	Bruttoareal annet:	0	Har heis:		Ferdigattest:		
Næringsgruppe:	Bolig	Bruttoareal totalt:	0					
Bygningsstatus:	Tatt i bruk	Alternativt areal:	0					
Energikilder:	Elektrisitet	Alternativt areal 2:	0					
Oppvarming:	Biobrensel							
	Elektrisk							
	Annen oppvarming							
<b>Etasjer</b>								
Etasje	Antall boenheter	BRA bolig	BRA annet	BRA totalt	BTA bolig	BTA annet	BTA totalt	Alt. areal Alt. areal 2
H02	0	61	0	61	0	0	0	0
H01	1	66	0	66	0	0	0	0
U01	0	39	0	39	0	0	0	0
<b>Bruksenheter</b>	Bruksenhetsnummer	Bruksenhetsstype	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhett
Adresse		Bolig	166	4	Kjøkken	1	2	1/454
3600 Løkkeveien 13								
Kontaktpersoner	Føds.dato/org.nr Navn	Bruksenhetsnummer	Bruksareal	Ant. rom	Kjøkkentilgang	Bad	WC	Matrikkelenhett
Rolle	BALLESTAD JOSEF	H0101	0	0		0	0	1/454
Tittelshaver								

# Oversiktskart for 1 / 454



# Teig 1 (Hovedteig) 1 / 454



## Areal og koordinater

**Areal:** 537,1  
**Representasjonspunkt:** Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32  
**Arealmerknad:**

## Grensepunkt / Grenselinje

Ytre avgrensing		
Løpenr	Nord	Øst
1	6441413,35	370029,26
2	6441418,02	370029,28
3	6441435,23	370027,31
4	6441438,82	370049,31
5	6441435,08	370050,05
6	6441420,10	370052,98
7	6441414,83	370053,18

Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype /  
Lengde (m) Linjeinformasjon  
Målemetode  
Nøyaktighet  
(SD i cm) Radius

Umerket  
10 Terregnmålt  
13

Umerket  
10 Terregnmålt  
13

Jordfaststein Offentlig godkjent grensemerke  
22,29  
Jordfaststein Offentlig godkjent grensemerke  
10 Terregnmålt  
13

3,81  
Geometrisk hjelpepunkt  
15,26  
Umerket  
10 Terregnmålt  
13

Umerket  
23,97  
10 Terregnmålt  
13



Prt.koll

side

J. nr. 160/70

L. nr.

F A R S U N D

..... kommune

# MÅLEBREV

Udstedt av oppmålingssjefen i henhold til kart- og oppmålingsforretning

Farsund komm. eiendom (Klevens Lökke)  
Parsell av ..... gate/vei nr. ..... (gr.nr. ..... br.nr. ....)

Parsellen er betegnet ..... gate/vei nr. ..... (gr.nr. ..... br.nr. ....)

## "Tillegg til Listerveien 43"

År 19 70 den 1/9 ble det i medhold av kapittel VIII i Bygningslov av 18. juni 1965  
og forskrifter for kart- og oppmålingsforretninger, holdt kart- og oppmålingsforretning over  
en parsell av Farsund komm. eiendom (Klevens Lökke).

Forretningen er forlangt av Farsund kommune

som har grunnbokshjemmel til elendommen.

Forretningen ble administrert av Reidar Gabrielsen

i nærvær av kartvitne Johan Johnsen

Ved forretningen møtte: <sup>1)</sup>

Til stede: Sigurd Olsen

Naboer: Tonny Tønnesen har godkjent grensene.

Emma Jakobsen var ikke varslet.

Andre var ikke å varsle.

Grensebeskrivelse:

Parsellen grenser

i nord	mot Listerveien 43	23,80m
i øst	" Lökkeveien 11	5,28m
i syd	" Lökkeveien	23,95m
i vest	" Listerveien 45	4,68m

Parsellen som utgjør  $118 \text{ m}^2$  fraskilles Farsund komm. eien-dom (Klevens Lökke) og tillegges matr.nr. 43, Listerveien.

Forretningen sluttet den 1. september 1970.


Johan Johnsen *Reidar Gabrielsen*  
Reidar Gabrielsen

<sup>1)</sup> Her føres navn og matrikkelbetegnelse vedr. alle parter og naboer som møter, dessuten opplyses hvem som er forskriftsmessig innkalt, men ikke møter. Teksten videre redigeres av administrator. En bør omtale: Grensebefaring, hvem som har påvist eller anvist grensene, hvilke dokumenter det er henvist til e. l. Videre kommer selve grensebeskrivelsen med arealoppgave. Tilslutt eventuelle generelle tilføyelser.

Kart over tillegg til Listerveien 43.

Mål = 1:500

Areal = 118 m<sup>2</sup>



#### K O O R D I N A T L I S T E

	X	Y
a	10 729,10	43 325,14
b	733,76	824,95
c	736,88	848,54
d	731,62	848,97

<sup>1)</sup> F.eks. tinglysning, eventuelle rettelser, ajourføring o.s.v.



## PLANSTATUS

Matrikkel: 4206/1/454/0/0

Adresse: Løkkeveien 13, 4550 FARSUND

**Arealbruk** Boligbebyggelse

**Arealbrukstatus** Nåværende

**Planidentifikasjon** 90600

**Plantype** Kommunedelplan

**Planstatus** Endelig vedtatt arealplan

**Ikraftredelsesdato** 08.03.2018

**Plannavn** Kommunedelplan Farsund-Lista 2018-2028

Vis i kart [Planarkiv](#)

Link som viser faktisk utnyttelse, godkjente bygg og tiltak i nærområdet mm pr 11.5.2023.  
Link er gyldig i ett år:

<https://kommunekart.com/klient/listerkart/?urlid=1a023223-8609-4ced-b1c2-060372cccc75>

**Det pågår reguleringsarbeid for eiendom 1/457 i nord som vil kunne ha stor betydning for utsikt.**

**Planen skal sannsynligvis opp til ny 1.gangsbehandling 6. juni 2023.**

**Sør for eiendommen ligger det et ubebygg boligareal:**

**Planidentifikasjon**08101

**Plannavn**Mosvoll, tidligere hvilehjem gnr/bnr 1/695

**Ikrafttredelsesdato**12.02.2003

**Formål**Boliger

**Feltbetegnelse**B2

Vis i kart [Planarkiv](#)

Med vennlig hilsen

Øystein Bekkevold  
Avdelingsarkitekt  
Teknisk forvaltning  
Farsund kommune

# Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund-Lista

## Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse

Som en del av planarbeidet er det gjennomført en overordna risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen består av 3 hoveddeler:

1. Overordna samfunnssikkerhetsutfordringer
2. Risiko- og sårbarhetskartlegging og vurdering av hele planområdet
3. Risiko- og sårbarhetsvurdering av nye utbyggingsområder

### 1. Overordna samfunnssikkerhetsutfordringer

Hovedmålet for utviklingen av planområdet er formulert slik:

Planen skal stimulere til vekst i folketall og arbeidsplasser gjennom å tilrettelegge for næringsutvikling, funksjonelle sentra og tettsteder og et attraktivt og variert bolibud. Tilretteleggingen skal fremme helse, miljø og samfunnssikkerhet. Verdifull landbruksjord, natur, landskap og kulturmiljø skal tas vare på og videreføres.

Å sikre trygge og robuste lokalsamfunn inngår som en viktig del av arbeidet med å legge til rette for en ønsket utvikling. Denne analysen handler om arealrelatert risiko og sårbarhet (Areal-ROS), og hvordan arealplanleggingen kan bidra til å forebygge uønskede hendelser. Analysen er overordna, og har derfor et særlig fokus på hvordan lokaliseringen av bebyggelse og infrastruktur kan bidra til god samfunnssikkerhet.

Nedenfor er det gitt kort beskrivelse av forhold innenfor planområdet som kan ha betydning for samfunnssikkerheten.

#### 1.1 Sjøområdene

I motsetning til resten av kommunen er Lista åpen mot storfjorden og mer eksponert for vind og bølger. Listastrendene fra Lomsesanden til Varnes er vernet etter Natur-mangfoldloven. Verneformålene er landskap, plante- og fugleliv. Naturtypekartleggingen i sjø viser viktige bløtbunnsområder (regional verdi) fra Tjørveneset til Lomsesanden. Utenfor Lista er det også en svært viktig tareshøg (nasjonal verdi).

Listastrendene er sårbar for utslipper fra skip siden skipsleden går utenfor Lista og det mangler en skjærgård som kan begrense eller forsinke et eventuelt utslipper.


Ca. 10 km av Listastrendene består av sandstrender. Sandstrendene, sanddynene og sandjorda innenfor er sårbar for sandflukt og erosjon fra vind og bølger.

#### 1.2 Landområdene

Listahalvøya er den mest folkerike delen av kommunen med tettstedene Vestbygda, Vanse og Farsund by. Her ligger også Lundevågen havn og næringspark og Lista fly og næringspark. Listahalvøya er forbundet med fastlandet ved Listeid og med bro over Straumen, Øyvoldsund og Nordsund.

Nordre del av planområdet (sone 1) er spredt bebygd med overvekt av fritidsbebyggelse. Næringsaktivitetene er jord- og skogbruk. Det er ikke offentlig vann- og avløpsnett i denne sonen. Ny utbygging må derfor baseres på separate vann- og avløpsløsninger.

Områdene nær skytebanen på Knivsland (nord for Vanse) er støyutsatt. I forbindelse med utarbeidelse av gjeldende areal del (2001) ble det utført støyberegninger for skytebanen. Vindmølleparken og nedbørsfeltet for drikkevann (Kleivlands vann) legger beslag på store arealer. Nedbørsfeltet er sårbart for utbygging og annen aktivitet som kan føre til forurensing. Vindmølleparken har vist seg å medføre helseplager også for personer som bor utenfor det regulerte området. Kommunestyret har derfor pålagt Lista vindkraftverk å kartlegge helsekonsekvensene hos personer som bor innen en avstand på 2 km fra nærmeste vindmølle. Se kartutsnitt nedenfor med avgrensning av 2 km-sonen (grønn farge), vindkraftanlegget med veier og vindmøller (blå farge) og bosetting innenfor 2 km-sonen (rød farge). Kartleggingen omfatter støy og skyggekast fra vindmøllene. Kartleggingen viser at opplevde helseplager er størst for bebyggelse som lokaliseres nærmere enn ca. 1 km fra vindmøllene.



#### Søndre del (sone 2-7)

Sonene omfatter flat-Lista og tilstøtende heiområder. Flat-Lista domineres av store sammenhengende jordbruksområder som grenser opp mot tettstedene, flyplassen og Lundevågen.

Vestbygda tettsted er hovedsakelig et bosettingsområde og har ingen spesielle ROS-utfordringer bortsett fra hav- og vindpåvirkning og aktivitetene på Lista fly og næringspark. Det er særlig flyaktivitet som må hensyntas. I forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplanen for flyplassen ble det utarbeidet en restriksjonsplan og det ble foretatt flystøystøyberegninger.

Marka har tidligere vært benyttet til skyte- og øvingsfelt. I forbindelse med avhendingen av Marka har Forsvaret bedt om at deler av området blir avsatt til restriksjonsområde for eksplosjonsfare i arealdelen.

Vanse tettsted er flomutsatt med både Vansebekken og Brastadbekken som går gjennom sentrum. Vansebekken har størst flompotensiale. Bekken har en demning ved Kleivlands vann i tilknytning til vannverket, og den er til dels ført i kulvert gjennom Vanse sentrum. Et scenario med ekstremnedbør i kombinasjon med dambrudd og tett kulvert vil kunne gi

oversvømmelser av de mest lavliggende områdene i Vanse sentrum. Det er utført dambruddsbølgeberegnning for vassdraget nedstrøms dammen. Brastadbekken ligger også i kulvert gjennom sentrum.

Trafikken til/fra Lista fly og næringspark går gjennom Vanse sentrum. Dagens vegsystem er ikke egnet for store trafikkøkninger. Det er derfor regulert en ny omkjøringsveg sør for sentrum. Den vil kunne ivareta behovet for omkjøring dersom utviklingen på Lista fly og næringspark skulle gjøre det nødvendig å lede trafikken utenom sentrum. Det er derfor viktig at det ikke blir gjennomført tiltak som vil kunne vanskeliggjøre bygging av denne omkjøringsvegen i fremtiden.

Lundevågen havn og næringspark er lokalisert nær bosettingsområdene på Sundsodden, Kjørestad og Danefjell. Disse områdene er sårbar for støy og luftforurensing, og det kan være en utfordring for havne- og næringsvirksomheten. Bildelfabrikken har utarbeidet støysonekart for sin virksomhet som en del av utslippstillatelsen. Alcoa opplyser at de måler nabostøy iht. utslippskrav og godkjent måleplan. Det er ikke utarbeidet støysonekart for kommunens havnevirksomhet.

I Lundevågen er 2 virksomheter underlagt storlykkeforskriften (virksomheter som håndterer farlige stoffer). Det gjelder aluminiumverket og gasstankene.

Farsund by er lokalisert ved havet. Den mest lavliggende bebyggelsen (og infrastrukturen) er i dag flomutsatt ved stormflo. Med fremtidig havnivåstigning vil dette problemet øke.

Trafikken gjennom Farsund by følger Brogata/Listervegen som for tiden er under opprusting

### 1.3 Klimaendringene

Klimaendringene kan på sikt føre til en betydelig havnivåstigning i tillegg til økt stormflo. Dette må det tas hensyn til i forbindelse med bygging i sjønære områder.

Videre vil økt vind og nedbør kunne forårsake nye samfunnssikkerhetsutfordringer. Lokalisering og utforming av ny bebyggelse og infrastruktur må derfor ikke bare vurderes ut fra historiske data, men det må også tas høyde for mulige nye farer som følge av klimaendringene.

### 1.4 Havnivåstigning

I følge rapporten ”Klima i Norge 2100” (Miljøverndepartementet juni 2009) kan havnivåstigningen bli betydelig. Planarbeidet må derfor ta stilling til hvordan denne risikoen skal håndteres. Nedenfor er det foretatt en risikovurdering basert på denne rapporten.

Risikovurderingen er basert på dagens kunnskap om temaet. Kommunen må til en hver tid ha en oppdatert risikovurdering som fastsetter laveste byggehøyde for sårbar bebyggelse og infrastruktur

I Miljøverndepartementets rapport er det beregnet havnivåstigning frem til år 2100.

Middelverdien for havnivåstigningen i Norge er beregnet til 31cm i år 2050 og 90cm i 2100.

I Farsund kommune er landhevingen frem til 2100 er beregnet til ca 10 cm. Netto havstigning blir da 80 cm. Maksimal stormflo er satt til 199cm. Usikkerheten i beregningene er -20/+35cm. Dette gir følgende havnivå og stormflo over landkartkote 0 (NN1954) i år 2100 (om ca. 100 år):

$$\begin{array}{ll} \text{Havnivå:} & +80\text{cm} \quad -20/+35 = \underline{\underline{+60}} \quad - \quad \underline{\underline{+115\text{cm}}} \\ \text{Stormflo:} & +199\text{cm} \quad -20/+35 = \underline{\underline{+179}} \quad - \quad \underline{\underline{+234\text{cm}}} \end{array}$$

I bølgeutsatte områder må det i tillegg også tas hensyn til bølgehøyde.

Det er ikke beregnet havnivåstigning etter år 2100. For konstruksjoner som skal dimensjoneres for en lengre levetid enn 100 år, må det vurderes å øke sikkerheten ut over 2100-nivå. I år 2200 er prognosene at havnivået vil ligge 1,5 m over landkartkote 0. I tillegg kommer stormflo. Stormflo i år 2200 vil da kunne komme opp mot 3 meter over kote 0.

I forbindelse med risikovurderingene kan det skiller mellom:

- Sårbar og mindre sårbar bebyggelse
- Sårbar (kritisk) og mindre sårbar infrastruktur

Krav til laveste byggehøyde er først og fremst aktuelt for sårbar bebyggelse og infrastruktur.

Basert på ovenstående anbefales laveste høyde for sårbar konstruksjon i sårbar bebyggelse og infrastruktur satt til:

- 2,3 meter over normalnull 1954 for konstruksjoner med levetid på 100 år
- 3,0 meter over normalnull 1954 for konstruksjoner med levetid på 200 år

Bølgepåvirkning kommer i tillegg

## 1.5 Andre klimahensyn

I tillegg til økt havnivå forventes det at klimaendringene vil føre til mer vind og økt nedbør

Vind

Planområdet er til dels meget vindutsatt. Utformingen av vindutsatt bebyggelse må ta høyde for økt vind som følge av klimaendringene.

Nedbør

Klimaendringene vil kunne føre til mer nedbør og økt nedbørsintensitet. Selv om vassdragene innenfor planområdet er små og lite utsatt for flom, må en være oppmerksom på farene som kan oppstå som følge av et våtere klima. Dette gjelder både økt flomfare, og fare for at bekkene skal ta nye løp. Andre konsekvenser kan være økt overflate- og overvannsavrenning, mer erosjon og økt fare for løsmasseskred.

## 2. Risiko- og sårbarhetskartlegging og vurdering av planområdet

Kartleggingsarbeidet har omfattet søk på offentlige nettsteder og møter med lokale myndigheter. Temaene for kartleggingen har vært:

Naturrisiko:

- Skredfare, steinras og steinsprang
- Flomfare
- Radonstråling
- Klimaendringene

Virksomhetsrisiko:

- Skyte- og sprengningsfelt
- Eksplosjons- / utslippsfare
- Forurensning
- Støyutsatte områder
- Transport av farlig gods
- Høyspent

- Trafikkfarlige områder

#### Sårbarhet

- Sårbare objekter
- Drikkevann

## 2.1 Risiko- og sårbarhetsvurdering av planområdet

Resultatet av kartleggingen er sammenstilt i tabelloversikten nedenfor sammen med en vurdering av hvordan risikoen og sårbarheten kan hensyntas i planen.

Tema	Risiko- og sårbarhetsforhold	Mulig hensyntaken i planen
Skredfare, steinras og steinsprang	Terrengforholdene i nord har potensial for steinsprang og snøskred	Aktsomhetskart for steinsprang kan vedlegges planen
Flomfare	Nesheimvassdraget nedstrøms Kleivlandsvann (inkl. Vanse sentrum) er flomutsatt. Forøvrig liten generell flomfare pga. små vassdrag.	Flomsone med bestemmelser for Nesheimvassdraget nedstrøms Kleivlandsvann
Radonstråling	Radonundersøkelser viser lave verdier	
Klimaendringer	Havnivåstigning, mer vind og nedbør	Planbestemmelser om laveste byggehøyde i sjønære områder
Skyte- og øvingsfelt	Knivsland skytebane Marka skyte- og øvingsfelt	Støysoner for Knivsland skytebane Sikringssone i Marka
Eksplosjons-/utslippsfare	2 storulykkevirksomheter i Lundevågen	Ny arealbruk må hensynta eksplosjons- og utslippsfarene
Forurensing	Forurensede sedimenter i byfjorden og Lundevågen	Unngå arealdisponeringer i sjø som kan medføre spredning av miljøgifter
Støyutsatte områder	Vegvesenets støyvarselskart viser støyutsatte områder langs hovedveiene Flystøysonekart for Lista flyplass Regulert masseuttak/pukkverk på Gråfjell (støysonekart mangler) Støy fra vindmøller Støy fra havne- og næringsvirksomheten i Lundevågen	Støyfølsom bebyggelse bør lokaliseres utenfor støyutsatte områder
Transport av farlig gods	Fv43 og Fv465 er registrert med farlig gods	Unngå bygging av boliger og annen sårbar bebyggelse nær disse vegene
Trafikkfarlige områder	8-tallet (Fv43-Fv463-Fv651) har størst trafikk. Trafikken på Fv465 forventes å øke betydelig	Planen må sikre trygg ferdsel for myke trafikanter. Arealdisponeringer som kan gi økt trafikkfare må unngås
Høyspent (sentral- og regionalnettet)	300 KV linje til Alcoa og Valhall (BP) og 110 KV linjer til Vanse sekundærstasjon	Unngå bygging av boliger og annen sårbar bebyggelse i helserisikosonen langs høyspentlinjene
Sårbare objekter	Områder med særlige natur- og kulturverdier fremgår av egne temakart	Unngå arealdisponering som vil kunne skade disse verdiene
Drikkevann	Nedbørsfelt for drikkevann i tilknytning til Kleivlandsvann vannverk	Unngå bygging eller annen aktivitet som vil kunne forurense drikkevannet

Nedenfor er det gitt en mer utfyllende beskrivelse av ROS-temaene og hvordan disse kan hensyntas i planen

### Steinsprang og snøskred

Terrengforholdene i nord gir potensial for steinsprang og snøskred.

Steinsprang kan inn treffen uten varsel. Det er derfor særdeles viktig å unngå bygging i fareutsatte områder. En geologisk undersøkelse i forbindelse med detalj-ROS-analysen vil kunne avdekke mulige fareområder.

Selv om det er lenge mellom de snørike vintrene, må det forventes at dette også vil kunne opptrer i fremtiden. Det er derfor nødvendig at også snøskredfaren blir vurdert i detalj-ROS-analysen.

### Flomfare

Selv om vassdragene innenfor planområdet er små, kan de vassdragsnære områdene være flomutsatt. Dette gjelder generelt i flate og lavliggende partier langs vassdraget og nær vann, og særlig i lavliggende områder nær sjøen hvor en flom kan bli forsterket av en samtidig stormflo.

### Klimaendringene

Endringene i klimaet vil kunne føre til økt havnivå, mer vind og mer nedbør. Behovene for tilpasning til klimaendringene er beskrevet i pkt 1.3 – 1.5.

### Skyte og øvingsfeltene er omtalt under pkt. 1.2.

Støyberegningsene i forbindelse med siste rulling i 2001 videreføres i det nye planforslaget

### Støyutsatte områder

Dette omfatter i tillegg til vegtrafikkstøy, skytebanestøy og flystøy også støy fra havne- og næringsvirksomhet. Det er særlig støy fra Lundevågen som med sin beliggenhet tett opp til bosettingene på Sundsodden, Kjørrestad og Danefjell som kan være en utfordring. Ny støyfølsom bebyggelse bør derfor lokaliseres utenfor de mest støyutsatte områdene.

### Hovedveiene

De viktigste hovedveiene er 8-tallet (Fv43-Fv463-Fv651) og Fv465. Fv43 har størst trafikk. Fv43 og Fv465 er registrert med transport av farlig gods. Sammen med vegtrafikkstøy gjør dette at arealene nærmest disse vegene er lite egnet for opphold av mennesker.

Den generelle byggeforbudssonen på 50 meter fra senterlinjen av vegen vil langt på veg ivareta trafikksikkerhetsbehovet, men vegtrafikkstøy kan være et problem også utenfor 50-meter sonen. For å unngå støyproblemer i fremtiden bør det ikke bygges støyfølsom bebyggelse (boliger, hytter mv) i områder som kan bli utsatt for vegtrafikkstøy. Vegvesenets støyvarslingskart med forventet vegtrafikkstøy i år 2025 kan legges til grunn for planarbeidet.

### Høyspent

Det går 3 større høyspentlinjer gjennom planområdet:

- Sentralnettet: 300 KV dobbelinje til Alcoa og Valhall (BP)
- Regionalnettet: 110 KV, 2 linjer over Herad og Spind til Vanse sekundærstasjon

Arealene nærmest høyspentlinjene er fareutsatt. Her er det et generelt forbud mot bygging.

I tillegg kommer mulig helsefare fra elektromagnetiske felt ved langvarig eksponering på mer enn 0,4 mikrotesla.

### Sårbarer objekter

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført kartlegging av arealbevarende interesser. Områder med særlige natur- og kulturverdier fremgår av egne temakart. Denne type områder

vil ofte være sårbare for inngrep og bygging, og dette bør hensyntas i forbindelse med lokalisering av ny utbygging.

#### Drikkevann

Drikkevannsinteressene innenfor planområdet er beskrevet under pkt. 1.2.

Planen bør sikre eksisterende og planlagte drikkevannskilder mot bygging eller annen aktivitet som vil kunne forurense drikkevannet

### **3. Risiko- og sårbarhetsvurdering av nye utbyggingsområder**

Lokaliseringen av nye utbyggingsområder er gjort ut fra kunnskapen om risiko- og sårbarhetsforholdene ovenfor. Hensynene til steinsprang, flomfare, havnivåstigning, støy- og faresoner, hovedveiene, høyspent, sårbare objekter og drikkevann er ivaretatt i planen.

Risiko- og sårbarhetsvurderinger av planlagte utbyggingsområder fremgår av konsekvensutredningen til planen.

I tillegg er det stilt krav om reguleringsplan for all utbygging. Plankravet sikrer at det blir gjennomført mer detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser for disse områdene, jf. plan- og bygningslovens § 4-3.

Denne overordna analysen skal legges til grunn for utarbeidelsen av detalj-ROS-analysene.

Farsund kommune 15.12.15

Johan Martin Mathiassen  
kommuneplanlegger

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Ambientalista é aquele que tem como base de ética o respeito ao meio ambiente e ao homem. O ambientalismo é um movimento social que visa a preservação do meio ambiente, a proteção dos recursos naturais e a busca por uma vida sustentável. Ele é dividido em três principais vertentes: conservacionista, ecologista e ambientalista.

- karang atau di atas tanah yang berpasir. Dalam kasus ini, tanah pasir yang berpasir akan menyerap air dengan cepat dan menyebabkan tanah kering. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang berpasir dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.

**Parasit:** Parasit adalah makhluk hidup yang hidup pada makhluk hidup lainnya. Parasit dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Misalnya, parasit dapat menyebabkan kerusakan pada akar tanaman, sehingga tanaman tidak dapat mencapai pertumbuhan yang baik. Untuk menghindari hal ini, tanah harus selalu dibersihkan dari makhluk hidup lainnya.

**b) Tanah pasir yang berpasir:**

  - Tanah pasir yang berpasir merupakan tanah yang terdiri dari partikel pasir yang besar. Partikel pasir yang besar ini dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang berpasir dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.
  - Ciri-ciri tanah pasir yang berpasir adalah tanah yang keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang berpasir dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.

**c) Tanah pasir yang kering:**

  - Tanah pasir yang kering merupakan tanah yang terdiri dari partikel pasir yang besar. Partikel pasir yang besar ini dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang kering dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.
  - Ciri-ciri tanah pasir yang kering adalah tanah yang keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang kering dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.

**d) Tanah pasir yang lembab:**

  - Tanah pasir yang lembab merupakan tanah yang terdiri dari partikel pasir yang besar. Partikel pasir yang besar ini dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang lembab dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.
  - Ciri-ciri tanah pasir yang lembab adalah tanah yang keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang lembab dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.

**e) Tanah pasir yang basah:**

  - Tanah pasir yang basah merupakan tanah yang terdiri dari partikel pasir yang besar. Partikel pasir yang besar ini dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang basah dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.
  - Ciri-ciri tanah pasir yang basah adalah tanah yang keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang basah dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.

**f) Tanah pasir yang kering:**

  - Tanah pasir yang kering merupakan tanah yang terdiri dari partikel pasir yang besar. Partikel pasir yang besar ini dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang kering dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.
  - Ciri-ciri tanah pasir yang kering adalah tanah yang keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang kering dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.

**g) Tanah pasir yang lembab:**

  - Tanah pasir yang lembab merupakan tanah yang terdiri dari partikel pasir yang besar. Partikel pasir yang besar ini dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang lembab dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.
  - Ciri-ciri tanah pasir yang lembab adalah tanah yang keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang lembab dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.

**h) Tanah pasir yang basah:**

  - Tanah pasir yang basah merupakan tanah yang terdiri dari partikel pasir yang besar. Partikel pasir yang besar ini dapat menyebabkan tanah menjadi keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang basah dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.
  - Ciri-ciri tanah pasir yang basah adalah tanah yang keras dan sulit untuk dilakukan pertanian. Untuk menghindari hal ini, tanah pasir yang basah dapat diberi perlakuan dengan menambahkan pasir halus atau pasir halus yang telah dicampur dengan pasir pasir.

b) On the basis of 100 metabolites from *benzene* and *4-tert-butylbenzene* (published 1988, F59, F60, F61, F62, F63, F72, S81, S82, S87, S21, S45, S9, S1).

- b) Cada uno de los siguientes se refiere a un tipo de respuesta:

  1. Una respuesta que se basa en la memoria de información anterior o en la experiencia pasada.
  2. Una respuesta que se basa en la memoria de información anterior o en la experiencia pasada.
  3. Una respuesta que se basa en la memoria de información anterior o en la experiencia pasada.
  4. Una respuesta que se basa en la memoria de información anterior o en la experiencia pasada.
  5. Una respuesta que se basa en la memoria de información anterior o en la experiencia pasada.
  6. Una respuesta que se basa en la memoria de información anterior o en la experiencia pasada.
  7. Una respuesta que se basa en la memoria de información anterior o en la experiencia pasada.

D. Den som pålægger tilsluk har et realt og dokumenteret påkørselsbehov, som involver en bestemt returbane over for den plan- og bygningsgemyndighed en godkjenning af det reale behold ved bogen. ■ QMNU

- Q) Unas de las siguientes afirmaciones es falsa. ¿Cuál? (1 punto)

  - Unas de las principales ventajas del desarrollo sostenible es que el crecimiento económico se basa en la conservación y uso eficiente de los recursos naturales.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.

Q) ¿A qué se refiere el desarrollo sostenible? (1 punto)

  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.

Q) ¿Cuáles son las principales estrategias para lograr el desarrollo sostenible? (1 punto)

  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.
  - El desarrollo sostenible es una estrategia para lograr un desarrollo económico que no sea perjudicial para el medio ambiente y las personas.

FIGURE 1.2 shows an example of a query in terms of an *SQL* query. I can't fit it here, but *SQL* is known as *structured query language*.



Schl. von sehr späte für barn 5-13 d  
Schl. von sehr späte für contrid. und 25 borichter über fore  
Grenzsch. Mo. 6000 m. 10-11 d. bis höchste

3. Hvis ikke en annen er nævnt, skal det være et arbeidsverktøy.

4. Sist nede oppgaven fra 2010 kan ikke være arbeidsverktøy.

5. Sist nede oppgaven fra 2010 kan ikke være arbeidsverktøy.

6. Sist nede oppgaven fra 2010 kan ikke være arbeidsverktøy.

7. Sist nede oppgaven fra 2010 kan ikke være arbeidsverktøy.

8. Et arbeidsverktøy.

9. Et arbeidsverktøy.

10. Et arbeidsverktøy.

11. Et arbeidsverktøy.

12. Et arbeidsverktøy.

13. Et arbeidsverktøy.

14. Et arbeidsverktøy.

15. Et arbeidsverktøy.

16. Et arbeidsverktøy.

17. Et arbeidsverktøy.

18. Et arbeidsverktøy.

19. Et arbeidsverktøy.

20. Et arbeidsverktøy.

serene F-areal og Vænne eller Borønæg. Sterkere vandringerne er ved de plankearealer bestemt mellem områder BES, BEE og BEF.



5) Praktisbetegnet som skal ha godkjent fremsatt teknisk teknologi. Vennligst se § 11-9(r).  
 6) Arbeid mye med teknologi innenfor det tekniske området og teknologien er angitt på plakatert.

- 1) **What is the difference between a regular protein and a signal peptide?**  
A signal peptide is a short sequence of amino acids at the N-terminus of a protein that directs it to a specific location or targets it for degradation.

**5.4 Below, there are two statements. Decide whether each statement is true or false. If it is true, write T. If it is false, write F.**

5.4.1 Statement 1 (true/false): Proteins can move through membranes by diffusion.

F. Proteins are large molecules and cannot move through membranes by diffusion.

5.4.2 Statement 2 (true/false): A protein can move from one membrane to another.

T. Proteins can move from one membrane to another.

**5.5 Below, there are two statements. Decide whether each statement is true or false. If it is true, write T. If it is false, write F.**

5.5.1 Statement 1 (true/false): All proteins are globular.

F. Some proteins are fibrous.

5.5.2 Statement 2 (true/false): All proteins have a hydrophobic interior.

T. The hydrophobic interior of a protein is exposed to the aqueous environment.

**5.6 Below, there are two statements. Decide whether each statement is true or false. If it is true, write T. If it is false, write F.**

5.6.1 Statement 1 (true/false): All proteins are enzymes.

F. Not all proteins are enzymes.

5.6.2 Statement 2 (true/false): All enzymes are proteins.

T. Enzymes are proteins.

a) *knowledge for the sake of knowledge*  
 b) *knowledge for the sake of action*



§ 52 Faro no høyspråket i § 1-3.a)  
a) Innfor hensynene H-ETD-1 og H-ETD-2 skal det ikke bygges boliger eller annen bebyggelse

- b) In de gegeven gevallen moet de directeur van de dienst die de belanghebbende is (D1) dat mogelijkheid hebben om de voorkeur te geven aan een andere dienst die de belanghebbende is (D2). De voorkeur moet worden gegeven aan de dienst die de belanghebbende is (D2).

5.5 Er moet een uitbreiding van de regel van de praktijkbrede voorkeur tot 10 procent worden gedaan. De voorkeur moet worden gegeven aan de dienst die de belanghebbende is (D1) en de voorkeur moet worden gegeven aan de dienst die de belanghebbende is (D2).

5.6 De voorkeur moet worden gegeven aan de dienst die de belanghebbende is (D1) en de voorkeur moet worden gegeven aan de dienst die de belanghebbende is (D2).

5.7 Stappen (gelt t.o.v. art. 9:10(2) (herziening) van de wet op de kwaliteit en de voorkeur moet worden gegeven aan de dienst die de belanghebbende is (D1) en de voorkeur moet worden gegeven aan de dienst die de belanghebbende is (D2).

b) Innenför hörzonen H220-1 till H220-2 (gd zone) skal borttäcka ut från kolvadning

- 1.000.000 de pesos en el año 2000 y se ha ido incrementando al 10% anualmente. La tasa de interés es del 10% anual. Si se deposita la cantidad mencionada en un banco que paga 10% de interés compuesto anualmente, ¿cuánto se tendrá en el año 2005?


5.6 Un depósito en una cuenta de ahorro crece al 10% anualmente. Si se deposita \$100 en la cuenta, ¿cuál será el valor de la cuenta en el año 2005?


5.7 Se deposita \$100 en una cuenta de ahorro que paga 10% de interés compuesto anualmente. Si se deposita \$100 en la cuenta, ¿cuál será el valor de la cuenta en el año 2005?


5.8 Una persona deposita \$100 en una cuenta de ahorro que paga 10% de interés compuesto anualmente. Si se deposita \$100 en la cuenta, ¿cuál será el valor de la cuenta en el año 2005?


5.9 Si se deposita \$100 en una cuenta de ahorro que paga 10% de interés compuesto anualmente. Si se deposita \$100 en la cuenta, ¿cuál será el valor de la cuenta en el año 2005?


5.10 Si se deposita \$100 en una cuenta de ahorro que paga 10% de interés compuesto anualmente. Si se deposita \$100 en la cuenta, ¿cuál será el valor de la cuenta en el año 2005?




















# FAKTURERTE GEBYRER

Avtale: 200370

Eier: Ballestad Josef

1/454/0/0

Regn.mottaker: Ballestad Josef

## 2022

Ordrenr: 90124998

10.03.2022

Varenr	Varenavn	Grunnlag	Enhet	Enhetspris	Andel	Korr%	Beløp inkl. mva
160009	Målerleie	1,00	KR	100,00	1/1	0	63,00
160001	Forbruk vann	57,00	M3	7,84	1/1	0	559,00
160024	Betalt Forskudd Avløp i fjer	-70,00	m3	15,60	1/1	0	-1 365,00
160004	Betalt Forskudd Vann i fjer	-70,00	m3	7,84	1/1	0	-686,00
160023	Forskudd Avløp	60,00	m3	16,78	1/1	0	629,00
160028	Abonnement Avløp	1,00	ter	1 721,61	1/1	0	1 076,00
160003	Forskudd Vann	60,00	m3	8,44	1/1	0	317,00
160100	Grunngebyr Renovasjon bolig	1,00	ter	760,00	1/1	0	475,00
180011	Eiendomsskatt 3,0 promille	1 139 600,00	prom	3,00	1/1	0	1 709,00
160051	Feie-og tilsynsavv 1 løp	1,00	kr	390,40	1/1	0	244,00
160021	Forbruk Avløp	57,00	m3	15,60	1/1	0	1 112,00
160101	Renovasjonsgebyr standard bolig	1,00	ter	2 605,00	1/1	0	1 628,00
160008	Abonnement Vann	1,00	TER	1 937,00	1/1	0	1 211,00
							6 972,00

Ordrenr: 90135726

07.09.2022

Varenr	Varenavn	Grunnlag	Enhet	Enhetspris	Andel	Korr%	Beløp inkl. mva
160008	Abonnement Vann	1,00	TER	1 937,00	1/1	0	1 211,00
160100	Grunngebyr Renovasjon bolig	1,00	ter	760,00	1/1	0	475,00
160051	Feie-og tilsynsavv 1 løp	1,00	kr	390,40	1/1	0	244,00
180011	Eiendomsskatt 3,0 promille	1 139 600,00	prom	3,00	1/1	0	1 709,00
160101	Renovasjonsgebyr standard bolig	1,00	ter	2 605,00	1/1	0	1 628,00
160009	Målerleie	1,00	KR	100,00	1/1	0	63,00
160003	Forskudd Vann	60,00	m3	8,44	1/1	0	317,00
160023	Forskudd Avløp	60,00	m3	16,78	1/1	0	629,00
160028	Abonnement Avløp	1,00	ter	1 721,61	1/1	0	1 076,00
							7 352,00

## 2023

Ordrenr: 90146829

08.03.2023

Varenr	Varenavn	Grunnlag	Enhet	Enhetspris	Andel	Korr%	Beløp inkl. mva
160023	Forskudd Avløp	41,00	m3	23,90	1/1	0	612,00
160003	Forskudd Vann	41,00	m3	10,88	1/1	0	279,00
160100	Grunngebyr Renovasjon bolig	1,00	ter	860,00	1/1	0	538,00
180011	Eiendomsskatt 3,0 promille	1 139 600,00	prom	3,00	1/1	0	1 709,00

160051	Feie-og tilsynsavv 1 løp	1,00 kr	416,00	1/1	0	260,00
160001	Forbruk vann	43,00 M3	8,44	1/1	0	454,00
160024	Betalt Forskudd Avløp i fjor	-60,00 m3	16,78	1/1	0	-1 259,00
160008	Abonnement Vann	1,00 TER	2 268,00	1/1	0	1 418,00
160009	Målerleie	1,00 KR	100,00	1/1	0	63,00
160028	Abonnement Avløp	1,00 ter	2 438,61	1/1	0	1 524,00
160101	Renovasjonsgebyr standard bolig	1,00 ter	2 605,00	1/1	0	1 628,00
160021	Forbruk Avløp	43,00 m3	16,78	1/1	0	902,00
160004	Betalt Forskudd Vann i fjor	-60,00 m3	8,44	1/1	0	-633,00

**7 495,00**

---

Vannmålerstand pr 30.12.23 – 4485m3

## Utskrift fast eiendom

### Gårdsnummer 1, Bruksnummer 454 i 4206 FARSUND kommune

Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret  
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet 09.05.2023 kl. 19.14  
Oppdatert per 09.05.2023 kl. 19.13

## HJEMMELSOPLYSNINGER

### Rettighetshavere til eiendomsrett

1983/711-1/40 28.02.1983

#### HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT

VEDERLAG: NOK 0  
Omsetningstype: Uoppgitt  
**BALLESTAD AASE JACOBSEN**  
FØDT: 07.12.1961 IDEELL: 1/2  
**BALLESTAD JOSEF**  
FØDT: 02.09.1958 IDEELL: 1/2

### Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang

2023/480727-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER

## HEFTELSER

Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter som ikke er overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på grunnboksutskriftene til de respektive avgivereiendommene.

### Heftelser i eiendomsrett:

2018/528491-1/200 09.03.2018 **PANTEDOKUMENT**  
14:54

Beløp: NOK 2 500 000  
Panthaver: SPAREBANK 1 SR-BANK ASA  
ORG.NR: 937 895 321  
Panthaver: SR BOLIGKREDITT AS  
ORG.NR: 915 174 388  
ELEKTRONISK INNSENDT

2021/687878-1/200 09.06.2021 \*\* MASSETTRANSPORT  
11:13  
FRA: SPAREBANK 1 SR-BANK ASA  
ORG.NR: 937 895 321  
TIL: SPAREBANK 1 SR-BANK ASA  
ORG.NR: 937 895 321  
TIL: SR BOLIGKREDITT AS  
ORG.NR: 915 174 388  
ELEKTRONISK INNSENDT

2023/480727-1/200 09.05.2023 **PANTEDOKUMENT**  
19:12

Beløp: NOK 3 588 000  
Panthaver: SØRMEGLEREN AS

ORG.NR: 944 121 331  
ELEKTRONISK INNSENDT

2023/480727-2/200 09.05.2023 19:12 **REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER**

Rettighetshaver: SØRMEGLEREN AS  
ORG.NR: 944 121 331  
ELEKTRONISK INNSENDT

## GRUNNDATA

900325-1/40

**OPPRETELSE AV Matrikkelenheten**  
OPPRETELSE - BESTÅENDE EIENDOM

1986/2475-1/40 27.06.1986

**REGISTRERING AV GRUNN**

Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 4206 GNR: 1  
BNR: 840

2020/154126-1/200 01.01.2020  
00:00

**OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING**

Tidligere:  
KNR: 1003 GNR: 1 BNR: 454

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

DAGBOKFØRT

S K J Ø T E .

02 JUL 86 02533 /

SØREN SKRIVEREN I  
LYNGDAL

Undertegnede Josef Ballestad, personnr. 020958 og Ase  
Ballestad, personnr. 071261 skjøtter og overdrar herved  
vår faste eiendom

GNR. 1 BNR. 840 i FARNSUND

til

RANDI HANSEN, personnr. 190764

for en samlet kjøpesum av kr. 220.000,- kroner to hundre og tjuetusen-  
som er oppgjort på omforenet måte.

Selgerne skal ha rett for sin eiendom gnr. 1 bnr. 454 å legge /  
ledninger for vann- og kloakk over gnr. 1 bnr. 840 og ned til  
Listerveien uten godtgjørelse til eier av sistnevnte eiendom.

Farsund, den 30. juni 1986

Aase Jacobsen Ballestad - Josef Ballestad -

Det bekreftes herved at Josef og Ase Ballestad som begge er  
myndige har undertegnet dette skjøtet.

Nancy Jacobsen T. Jacobsen

# LØSØRE- OG TILBEHØRSLISTE

Gjeldende fra januar 2020



I henhold til avhendingsloven av 3. juli 1992 §§ 3-4 og 3-5 skal eiendommen når ikke annet er avtalt, overdras med de innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med, herunder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset bygningen. Loven definerer ikke hva som omfattes av *innredning* og *utstyr* eller hva som regnes som *fastmontert* eller *særskilt tilpasset*. Partene kan fritt avtale hva som skal følge med boligen, og der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør følge med som det fremkommer i denne oversikten. Dersom det nedenstående ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

1. **Hvitevarer** medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. Hvitevarer som ikke er nevnt, følger ikke med i handelen. Dette følger med (sett kryss/kommenter):  
 Kjøleskap / kombiskap       Fryseskap / -boks       Komfyr/stekeovn/koketopp  
 Oppvaskmaskin       Annet: \_\_\_\_\_
2. **Heldekningstepper** følger med uansett festemåte.
3. **Varmekilder** som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser, varmeovner på hjul og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
4. **TV, radio og musikkanlegg.** TV-antennor og fellesanlegg for TV, herunder parabolantennor og tuner/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Løse og veggmonterte TV/flatskjermor med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med. Se også pkt. 12.
5. **Baderomsinnredning**, badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil, skap og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere medfølger.
6. **Garderobeskap** medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobebyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, både fastmontert og løs innredning som trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
7. **Kjøkkeninnredning** medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
8. **Markiser, persiener** og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinopppheng, lamellgardiner og liftgardiner medfølger.
9. **Avtrekksvifter** av alle slag, og fastmonterte airconditionanlegg og ventilasjonsanlegg medfølger.
10. **Sentralstøvsuger** medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke m.m.
11. **Lyskilder** som kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
12. **Installerte smarthusløsninger** med sentral som styrer lys, varme, lyd og lignende, samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høytalere eller lignende medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
13. **Utvendig søppelkasser** og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
14. **Postkasse** medfølger.

..forts. neste side

J.B. AajB  
Selgers initialer

15. Utendørs innretninger slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar, jacuzzi og lignende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger.
16. Fastmontert vegglander/ladestasjon til el-bil medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
17. Solcelleanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
18. Gassbeholder til gasskomfyre og gasspeis medfølger.
19. Brannstige, branntau, feiestige og lignende der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
20. Brannslukningsapparat, brannslange og røykvarsler medfølger der dette er påbudt. Det er eiers og brukers plikt til å se til at utstyret finnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.
21. Samtlige nøkler til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtagelsen, herunder nøkler til boder, uthus, garasjepartnere eller lignende. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
22. Garasjehyller, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.
23. Planter, busker og trær som er plantet på tomtene eller i fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Eventuelle endringer i løsøre- og tilbehørslisten kommenteres under:

Noen møbler og ute møbler kan med følge hvis ønskelig.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Farsund 21.09.2023


Sted/dato

Josef Ballestad  
Selgers signatur

Aase Jacobsen Ballestad  
Selgers signatur

# ENERGIATTEST

Adresse	Løkkeveien 13
Postnummer	4550
Sted	FARSUND
Kommunenavn	Farsund
Gårdsnr	1
Bruksnrs	454
Seksjonsnrs	—
Andelsnrs	—
Festenummer	—
Bygningsnrs	8967075
Bruksnrs	H0101
Merkenummer	931a5f22-e780-49bc-9595-80ec9c133bd2
Dato	19.09.2023



**Energimerket** angir boligens energistandard.

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.

**Energikarakteren** angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

**Oppvarmingskarakteren** forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene, se [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).

## Målt energibruk 18 667 kWh pr. år

Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:

18 667 kWh elektrisitet	0 kWh fjernvarme
0 liter olje/parafin	0 Sm³ gass
0 kg bio (pellets/halm/flis)	0 liter ved

## Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, og kan forklare avvik mellom beregnet og målt energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk,
- færre personer enn det som regnes som normalt bruker boligen, eller
- den ikke brukes hele året.

## Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer på boligen.

**Tips 1: Følg med på energibruken i boligen**

**Tips 2: Luft kort og effektivt**

**Tips 3: Redusér innetemperaturen**

**Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig**

## Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.

Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

**Tiltaksliste** (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)

- Montere urbryter på motorvarmer
- Tidsstyring av panelovner

- Fyr riktig med ved
- Montere automatikk på utebelysning

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav til godt inneklima og forebygging av fuktskader og andre byggskader.

## Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer informasjon om beregninger, se [www.energimerking.no/beregninger](http://www.energimerking.no/beregninger).

**Bygningskategori:** Småhus

**Bygningstype:** Enebolig

**Byggår:** 1986

**Bygningsmateriale:** Tre

**BRA:** 199

**Ant. etg. med oppv. BRA:** 3

**Detaljert vegg:** Nei

**Detaljert vindu:** Nei

## Teknisk installasjon

**Oppvarming:** Elektrisk  
Ved

**Ventilasjon** Periodisk avtrekk

## **Om grunnlaget for energiattesten**

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes ved å gå inn på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no), og logge inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du søke opp bygninger og hente fram energiattester som er laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger eller uteier da dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. Det kan når som helst lage en ny energiattest.

## **Om energimerkeordningen**

*Enova er ansvarlig for energimerkeordningen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031 ([www.energimerking.no/NS3031](http://www.energimerking.no/NS3031)).*

*Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på tlf. **800 49 003** eller [svarer@enova.no](mailto:svarer@enova.no).*

*Plikten til energimerking er beskrevet i energimerkeforskriften (bygninger).*

*Nærmere opplysninger om energimerkeordningen kan du finne på [www.energimerking.no](http://www.energimerking.no).*

**For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se [www.enova.no/hjemme](http://www.enova.no/hjemme) eller ring Enova svarer på tlf. **800 49 003**.**

## Tiltakliste: Vedlegg til energiattesten

### Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Løkkeveien 13  
Postnummer: 4550  
Sted: FARSUND  
Kommune: Farsund  
Bolignummer: H0101  
Dato: 19.09.2023 17:06:31  
Energimerkenummer: 931a5f22-e780-49bc-9595-80ec9c133bd2

Kommunenummer: 4206  
Gårdsnummer: 1  
Bruksnummer: 454  
Seksjonsnummer: 0  
Festenummer: 0  
Bygningsnummer: 8967075

## Tiltak utendørs

### Tiltak 1: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

### Tiltak 2: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

### Tiltak 3: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

### Tiltak 4: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktfoeler i luften. Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

## Tiltak på elektriske anlegg

### Tiltak 5: Tidsstyring av panelovner

Elektriske varmeovner er utstyrt med termostat men har ikke automatikk for tidsstyring / nattsenkning av temperaturen. Dersom ovnene er meget gamle kan det vurderes en utskifting til nye ovner med termostat- og tidsstyring, eller det ettemonteres spareplugg eller automatikk for tidsstyring på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

### Tiltak 6: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettemonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

### Tiltak 7: Tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For gulvvarme eller takvarme med styringsenhett m/termostat kan det vurderes utskifting til ny styringsenhett med kombinert termostat- og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet. Merk at flere vanlige typer termostater også har mulighet for tidsstyring i form av aktivering av programfunksjonsknapp bak deksel, se medfølgende bruksanvisning.

## Brukertiltak

### Tiltak 8: Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når ovnen/peisen ikke er i bruk.

## **Tiltak 9: Følg med på energibruken i boligen**

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

## **Tiltak 10: Luft kort og effektivt**

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og veggger.

## **Tiltak 11: Slå el.apparater helt av**

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

## **Tiltak 12: Slå av lyset og bruk sparepærer**

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

## **Tiltak 13: Bruk varmtvann fornuftig**

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

## **Tiltak 14: Redusér innetemperaturen**

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjeldent eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persiener om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

## **Tiltak 15: Vask med fulle maskiner**

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

## **Tiltak 16: Spar strøm på kjøkkenet**

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygd varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

## **Tiltak 17: Tiltak utendørs**

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

## **Tiltak 18: Velg hvitevarer med lavt forbruk**

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

## **Tiltak på varmeanlegg**

### **Tiltak 19: Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin**

I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun 30 - 55 % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner /peisinnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på 70 - 80 %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut med en pelletskamin. Nye vedovner,peisinnsatser og pelletskaminer utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforerensning og utslippen reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat,slik at man kan stille inn ønsket temperatur.Kaminen kan starte og slokke av seg selv,og mange kaminer kan også programmere inn ukeprogram,med f.eks.nattsenkning.

## **Bygningsmessige tiltak**

### **Tiltak 20: Randsoneisolering av etasjeskillere**

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra nederst på utsiden av veggene.

### **Tiltak 21: Montering tetningslister**

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

## **Tiltak på luftbehandlingsanlegg**

### **Tiltak 22: Montere blafrispjeld på kjøkkenventilator**

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrispjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

### **Tiltak 23: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring**

Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.



ANITA CECILIE GABRIELSEN | Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder | 40 40 80 73 | acg@sormegleren.no  
Sørmebleren AS avd. Lister | Alleen 4 | 38 33 18 40 | <https://sormegleren.no/avdeling/lyngdal/>