

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Bygningsloven av 18 juni 1965 § 99, nr.2 og 3

| | | | | | |
|---|--------------------|---|---|-----------------|----------|
| Trykt på selvkopierende papir | Arbeidssted (adr.) | | Registernr. (Gnr./bnr./festnr./evt. underf.nr.) | | |
| | Heia 2 | | 73/80 | | |
| | Arbeidets art | Bygningens art | Dato for søknad | Dato for vedtak | Sak nr. |
| | Nybygg | Bolig | 6.2.85 | 26.02.85 | Refr.sak |
| | Byggherre | | Adresse | | Tlf. |
| | Peter Jensen | | Heia 2 3990 Ødeg.Verk | | |
| Anmelder | | Adresse | | Tlf. | |
| Ansvrshavende | | Adresse | | Tlf. | |
| Kjell E. Andersen A/S | | Lahelle, 3900 Porsgrunn | | | |
| <p>B.a. 122 m² A. 982 m² Tilkopl. avg. vann og kloakk M6 9740 Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> hele bygget <input type="checkbox"/> følgende del av bygget: Vann og kloakkavg. fra d.d. Renovasjonsavgift " " "</p> <p>Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider: 1 stk søppelstativ regn.nr M6 8106 1 pipe - feieavgift fra d.d.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grunnmur ikke pusset innvendig og utvendig over terreng. 2. Stigetrinn for feiing av pipe. 3. Ovner ikke montert. 4. Justering av isolasjon på loft. 5. Luftkanaler føres lenger opp i hatt over tak. 6. Frisklufttilførsel WC/vaskerom . 7. Røykrør må ikke føres inn i pipe lavere enn overkant feiedør (påbegynt i underetg.) <p>Arbeidet må være utført innen: 1-ett år fra dato</p> <p>Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.</p> | | | | | |
| Sted og dato | | Stempel | | | |
| Langesund 8.11.85 | | <p>BAMBLE KOMMUNE Bygningsvesenet</p> <p>Bente Wold Sætre e. fullmakt</p> | | | |
| | | Underskrift | | | |

Sendes til

 Byggherre
 Anmelder
 Ansvrshavende

 Byggeløyvemyndighet

Komm.kass

Komm.rev.

 Lign.sjef